

Tabella riassuntiva:

Catalizzatore Standox 2K MS	Essiccazione normale	Essiccazione accelerata
Rapido		2K Härter MS 5-15 2K Härter MS X 5-25
Lento	2K Härter MS 25-40	2K Härter MS X 15-30